

PRODUKTSICHERHEITSRÜCKRUF

STIHL ruft folgende Produkte zurück:

Aufsitzmäher RT 4112.1 SZ, RT 5097.1 Z, RT 5112.1 Z und RT 6112.1 ZL.



Beispielhafte Darstellung betroffener Aufsitzmäher

Um zu prüfen, ob Ihr Aufsitzmäher von diesem Rückruf betroffen ist, bitten wir Sie Ihre Seriennummer unter der folgenden Webseite einzutragen: <https://ssc.stihl.com/serialcheck/>

Alternativ ist der Zugriff auf die Webseite auch über den folgenden QR-Code möglich:



Die Seriennummer Ihres Aufsitzmähers finden Sie unterhalb des aufklappbaren Sitzes auf dem Leistungsschild:



Warum ist das Produkt gefährlich?

STIHL hat festgestellt, dass bei betroffenen Aufsitzmähern Undichtigkeiten am Kraftstoffsystem des EVC 7000 Motors auftreten können. Durch die Undichtigkeit kann Kraftstoff austreten und sich entzünden.

Es besteht **Brandgefahr**.

Was ist zu tun?

Verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr und bringen Sie dieses zur kostenlosen Überprüfung und Reparatur zu einem autorisierten STIHL Fachhändler.

Abhilfemaßnahmen für Verbraucher

Der Aufsitzmäher muss überprüft und bei Bedarf repariert werden. Bitte bringen Sie den betroffenen Aufsitzmäher umgehend zur Reparatur in unsere Werkstatt. Die Reparatur erfolgt für Sie kostenlos.

Kontakt

Bei Rückfragen zu diesem Produktsicherheitsrückruf können Sie sich auch direkt an STIHL wenden: [Kontakt](#)

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme. Kommen Sie dieser im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit bitte unbedingt nach.

Bei Fragen steht Ihnen auch Ihr STIHL Fachhändler gerne zur Verfügung.

Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.